

Una Torre di Guardia

Ennesima prova di forza per i Controllori di Fiumicino...

Per ben due volte nell'ultima settimana, un'avaria al sistema FDP ha messo in ginocchio la gestione di tutti i voli in partenza dal principale scalo d'Italia!!!

Il sistema FDP, ormai obsoleto, continua a presentare non pochi problemi soprattutto da quando è stato affiancato dal nuovo sistema CDM. Nonostante le continue migliorie che vengono applicate, questo apparato riserva spesso delle spiacevoli sorprese, in particolare a seguito dell'esecuzione dei Piani di Lavoro.

L'ultima è stata vissuta il 3 Aprile scorso, quando durante la piena sequenza mattutina di partenze che dallo scalo romano di Fiumicino collegano l'Italia al resto del Mondo, il sistema FDP non ha più caricato in maniera automatizzata i piani di volo.

A seguito di questa avaria il Controllore in posizione Delivery è stato affiancato inizialmente dal Capo Sala ed inseguito da un altro controllore, così da poter inserire manualmente tutti i Piani di Volo dei traffici in partenza.

La manualità delle operazioni ha naturalmente rallentato le operazioni di messa in moto dei voli ma il tempestivo e oculato lavoro dei Controllori di Fiumicino ha limitato i ritardi consentendo a tutti i voli interessati di partire.

Purtroppo in un aeroporto complesso e trafficato come Fiumicino problematiche di questo tipo sono affrontate dalla Torre di Controllo che spesso deve sopperire a inefficienze del gestore aeroportuale oppure a "cadute di sistema" del centro Radar di Roma, dovendoci mettere "una pezza".

Chissà se al momento di dividere il premio produzione, sempre che non sia già stato destinato a compensare i super dividendi promessi agli azionisti, l'Azienda si ricorderà dei "Torraioli di Fiumicino"???

Roma, 05/04/2017

RSA CA FIUMICINO