

Roma, 11 ottobre 2018

all'att.ne Salute e Sicurezza Gruppo Alitalia

Dott. T. Catena

e p.c.

Ing. Gianluigi Guanziroli

Oggetto: Assistenti di Volo del Gruppo Alitalia - DPI per operazioni forni nelle zone galley degli aeromobili e per effettuazione dei servizi di bordo (pasti caldi)

Gli scriventi RLS del Personale Navigante del Gruppo Alitalia, in seguito all'informativa su compiti e responsabilità del ruolo di preposto dei responsabili di cabina P1 e P2, inviata in data odierna per mezzo email aziendale, sono a segnalare la totale inefficacia del dispositivo individuale in silicone per la manipolazione tanto delle superfici e dei comandi dei forni galley degli aeromobili della flotta di compagnia, quanto delle vivande calde in essi contenuti e successivamente serviti alla clientela a bordo.

Gli stessi RLS sono a raccomandare con la presente, la sostituzione degli attuali DPI in silicone con una fornitura immediata e l'autorizzazione contestuale all'utilizzo, di appropriati DPI quali possono essere i guanti da forno. Si ravvisa che tale nuova misura possa meglio garantire una sicura esecuzione del servizio di bordo e gli utilizzi dei forni degli aeromobili.

Data l'impellenza di una diversa soluzione rispetto a quella ad oggi utilizzata, si richiede un immediato e positivo riscontro alla presente raccomandazione.

Distinti Saluti

RLS PN Gruppo Alitalia

FILT-CGIL

FTT-CISL

UILT

UGL TRASPORTO AEREO